



# X midi1x1 A

**Owner's Manual**  
**Bedienungsanleitung**  
**Mode d'emploi**  
**オーナーズ マニュアル**  
**Manual de Instruções**  
**Manual de instrucciones**

© 2006 E-MU Systems  
All Rights Reserved  
Part Number: 02EM878006000  
Revision:A

X  
midi1x1  
A

## **E-MU World Headquarters**

**E-MU Systems**  
1500 Green Hills Road  
Scotts Valley, CA 95066  
USA

## **Europe**

**Creative Labs (Ireland) Ltd**  
Ballycoolin Business Park  
Blanchardstown, Dublin 15  
IRELAND

## **Asia Pacific Africa, Middle East**

**Creative Technology Ltd**  
31 International Business Park  
Creative Resource, Singapore 609921  
SINGAPORE

## **Japan**

**Creative Media K. K.**  
Kanda Eight Bldg., 3F  
4-6-7 Soto-Kanda  
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021  
JAPAN





## E-MU® Xmidi 1x1

Plug-and-Play • Bus-powered • Ultra-fast MIDI Response

Thank you for purchasing the E-MU Xmidi 1x1 USB MIDI interface. The Xmidi 1x1 connects to your computer via USB and provides one MIDI input and one MIDI output.

### Package Contents

- E-MU Xmidi 1x1
- Owner's Manual
- E-MU Software/Manual CD-ROM with:
  - Windows XP and x64 drivers
  - Owner's Manual PDF
  - Read Me files

### System Requirements

#### PC

- Microsoft® Windows® XP SP2 or greater or Windows XP x64
- Intel® or AMD® processor – 600MHz or faster
- 128MB RAM
- 1 Available USB port
- CD-ROM or DVD-ROM drive

#### Mac

- Apple® Mac® OS X 10.3.9 or greater
- 450MHz G4 processor or faster
- 128MB RAM
- 1 Available USB port
- CD-ROM or DVD-ROM drive (for manual)

## Setting up the Xmidi 1x1

Connect the Xmidi 1x1 to your computer using the attached USB connector. If you use a hub, it must be powered.

When properly connected, the Xmidi 1x1 Power LED illuminates when your computer is on and awake. Windows users MUST install the Xmidi 1x1 drivers from the included CD.

### Windows XP Drivers

To install your E-MU Xmidi 1x1 interface on Windows XP:

1. Connect the Xmidi 1x1 to your computer using the USB connector.
2. Insert the CD labelled “Software/Manual Installation.”
3. When the “Welcome to E-MU Software Setup” dialog box appears, follow the on-screen instructions.
4. If you encounter the “Windows Logo-Testing” warning screen, click **Continue Anyway**.
5. When prompted, restart your computer. Your Xmidi 1x1 is now ready to use.

### Mac OS X Drivers

You don't need to install any drivers for Mac OS X. Simply connect the Xmidi 1x1 to your computer using the USB connector.


The Xmidi 1x1 will appear as a MIDI Device with one In and one Out port in your Audio MIDI Setup utility. Create and connect the appropriate devices in the Audio MIDI Setup utility.





## Using the Xmidi 1x1

The Xmidi 1x1 has one MIDI In and one MIDI Out Port.



- 1. MIDI In Connector (blue)**  
Connect a MIDI device's output to this 5-pin DIN connector.
- 2. MIDI Out Connector (black)**  
Connect a MIDI device's input to this 5-pin DIN connector.
- 3. MIDI Activity LEDs**  
These LEDs illuminate when activity occurs on the corresponding input or output.
- 4. Power LED**  
This LED illuminates when the Xmidi 1x1 is receiving power via USB.
- 5. USB Connector**  
Plug the USB Connector into your computer.

## Applications

The Xmidi 1x1 works with any application that requires/utilizes MIDI.

### Windows XP

In software such as Steinberg Cubase or Cakewalk Sonar, the Xmidi 1x1 In and Out ports will appear as:

- E-MU Xmidi 1x1 Midi In
- E-MU Xmidi 1x1 Midi Out

### Mac OS X

In most audio applications, the Xmidi 1x1 ports should appear as the name of whatever device you attached to them in the Audio MIDI Setup utility.

## Uninstalling

Windows XP users should make sure the device is **unplugged** from the computer before running the uninstaller.

## Specifications

- 1 MIDI in / 1 MIDI out
- USB 1.1
- USB bus-powered
- Ultra-fast MIDI response
- Active-Sensing messages filtered
- MME, DirectMusic, and CoreMIDI support
- Multiple-device support





## E-MU® Xmidi 1x1

- Compatibilité Plug-and-Play
- Alimentation par bus
- Réponse MIDI hyper-rapide

Merci d'avoir choisi l'interface MIDI E-MU Xmidi 1x1. La Xmidi 1x1 se connecte au port USB de votre ordinateur pour offrir une entrée MIDI et une sortie MIDI.

### Éléments fournis

- E-MU Xmidi 1x1
- Mode d'emploi
- CD-ROM d'installation E-MU, comprenant :
  - Les Drivers Windows XP et x64
  - Le mode d'emploi au format PDF
  - Read Me

### Configuration minimale requise

#### PC

- Microsoft® Windows® XP SP2 (ou plus récent) ou Windows XP x64
- Processeur Intel® ou AMD® – 600 MHz ou plus puissant
- 128 Mo de RAM
- 1 port USB libre
- Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM

#### Mac

- Apple® Mac® OS X 10.3.9 ou plus récent
- Processeur G4 (450 MHz ou plus puissant)
- 128 Mo de RAM
- 1 port USB libre
- Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM (pour le mode d'emploi)

## Xmidi 1x1 einrichten

Verbinden Sie das Xmidi 1x1 über den USB-Anschluss mit Ihrem Computer. Eventuelle Hubs müssen eine Spannungsversorgung besitzen.

Wenn der Computer hochgefahren und die Verbindung zum Xmidi 1x1 korrekt hergestellt ist, leuchtet dessen Power-LED. Windows-Anwender: MÜSSEN Sie die Treiber der mitgelieferten CD installieren.

### Windows XP-Treiber

E-MU Xmidi 1x1 Interface für Windows XP installieren:

1. Verbinden Sie das Xmidi 1x1 über den USB-Anschluss mit Ihrem Computer.
2. Legen Sie die "Software/Manual Installation" CD ins Laufwerk ein.
3. Wenn die "Welcome to E-MU Software Setup" Dialogbox erscheint, befolgen Sie die Bildschirmangaben.,
4. Wählen Sie **Continue Anyway**, wenn der "Windows Logo Testing" Warnbildschirm erscheint.
5. Bei der entsprechenden Aufforderung müssen Sie Ihren Computer neu starten. Ihr Xmidi 1x1 ist jetzt einsatzbereit.

### Mac OS X-Treiber


Für Mac OS X müssen Sie keine Treiber installieren. Verbinden Sie das Xmidi 1x1 über den USB-Anschluss mit Ihrem Computer. Das Xmidi 1x1 erscheint als MIDI-Gerät mit einem In- und Out-Port in Ihrem Audio MIDI Setup Utility. Erstellen und verbinden Sie die entsprechenden Geräte im Audio MIDI Setup Utility.





## Utilisation de la Xmidi 1x1

La Xmidi 1x1 offre deux paires d'entrées et de sorties MIDI.



- 1. Connecteur MIDI In (bleu)**  
Reliez la sortie d'un appareil MIDI à ce ou ces connecteur DIN 5 broches.
- 2. Connecteur MIDI Out (noir)**  
Reliez l'entrée d'un appareil MIDI à ce connecteur DIN 5 broches.
- 3. Leds d'activité MIDI**  
Ces Leds s'allument lorsque le entré ou le sortie correspondante reçoivent ou transmettent des données.
- 4. Led d'alimentation**  
Cette Led s'allume lorsque la Xmidi 1x1 est alimentée par le bus USB.
- 5. Connecteur USB**  
Connectez le câble USB au port de votre ordinateur.

## Applications

La Xmidi 1x1 peut fonctionner avec n'importe quelle application nécessitant/utilisant MIDI.

### Windows XP

Avec les logiciels comme Steinberg Cubase ou Cakewalk Sonar, les ports d'entrée/sortie de la Xmidi 1x1 sont représentés ainsi :

- E-MU Xmidi 1x1 Midi In
- E-MU Xmidi 1x1 Midi Out

### Mac OS X

Avec la plupart des applications audio, les ports de la Xmidi sont représentés par le nom du périphérique que vous leur avez affecté dans l'utilitaire Audio Midi Setup.

## Désinstallation

Les utilisateurs de Windows XP doivent s'assurer que l'interface est déconnectée de l'ordinateur avant de lancer la désinstallation.

## Caractéristiques techniques

- 1 entré MIDI in, 1 sortie MIDI out
- Port USB 1.1
- Alimentation par bus USB
- Réponse MIDI hyper-rapide
- Filtrage des messages Active Sensing
- Compatible MME, DirectMusic et CoreMIDI
- Support de plusieurs périphériques





## E-MU® Xmidi 1x1

Plug&Play • Bus-gespeist • Ultra-schnelle MIDI-Ansprache

Das Xmidi 1x1 wird via USB mit Ihrem Computer verbunden und bietet einen MIDI-Eingang und einen MIDI-Ausgang.

### Paketinhalt

- E-MU Xmidi 1x1
- Bedienungshandbuch
- E-MU Software/Manual CD-ROM mit:
  - Windows XP- und x64-Treibern
  - PDF des Bedienungshandbuchs
  - Read Me

### Systemanforderungen

#### PC

- Microsoft® Windows® XP SP2 oder höher oder Windows XP x64
- Intel® oder AMD® Prozessor – 600MHz oder schneller
- 128MB RAM
- 1 verfügbarer USB-Port
- CD-ROM oder DVD-ROM Laufwerk

#### Mac

- Apple® Mac® OS X 10.3.9 oder höher
- 450MHz G4 Prozessor oder schneller
- 128MB RAM
- 1 verfügbarer USB-Port
- CD-ROM oder DVD-ROM Laufwerk (für das Handbuch)

## Xmidi 1x1 einrichten

Verbinden Sie das Xmidi 1x1 über den USB-Anschluss mit Ihrem Computer. Eventuelle Hubs müssen eine Spannungsversorgung besitzen.

Wenn der Computer hochgefahren und die Verbindung zum Xmidi 1x1 korrekt hergestellt ist, leuchtet dessen Power-LED.

### Windows XP-Treiber

E-MU Xmidi 1x1 Interface für Windows XP installieren:

1. Verbinden Sie das Xmidi 1x1 über den USB-Anschluss mit Ihrem Computer.
2. Legen Sie die “Software/Manual Installation” CD ins Laufwerk ein.
3. Wenn die “Welcome to E-MU Software Setup” Dialogbox erscheint, befolgen Sie die Bildschirmangaben.
4. Wählen Sie **Continue Anyway**, wenn der “Windows Logo Testing” Warnbildschirm erscheint.
5. Bei der entsprechenden Aufforderung müssen Sie Ihren Computer neu starten. Ihr Xmidi 1x1 ist jetzt einsatzbereit.

### Mac OS X-Treiber

Für Mac OS X müssen Sie keine Treiber installieren. Verbinden Sie das Xmidi 1x1 über den USB-Anschluss mit Ihrem Computer.


Das Xmidi 1x1 erscheint als MIDI-Gerät mit einem In- und Out-Port in Ihrem Audio MIDI Setup Utility. Erstellen und verbinden Sie die entsprechenden Geräte im Audio MIDI Setup utility.





## Xmidi 1x1 einsetzen

Das Xmidi 1x1 besitzt zwei Paar MIDI In- und Out-Ports.



- 1. MIDI In-Anschlüsse (Blau)**  
Verbinden Sie den Ausgang eines MIDI-Geräts mit diesen 5-Pol DIN-Anschlüssen.
- 2. MIDI Out-Anschlüsse (Schwarzes)**  
Verbinden Sie den Eingang eines MIDI-Geräts mit diesem 5-Pol DIN-Anschluss.
- 3. MIDI Activity LEDs**  
Diese LEDs leuchten, wenn die entsprechenden Eingänge oder Ausgänge aktiv sind und MIDI-Daten übertragen.
- 4. Power LED**  
Diese LED leuchtet, wenn das Xmidi 1x1 Spannung via USB empfängt.
- 5. USB-Anschluss**  
Schließen Sie das USB-Kabel an Ihren Computer an.

## Anwendungen

Das Xmidi 1x1 funktioniert mit jeder Anwendung, die MIDI erfordert/verwendet.

### Windows XP

In Programmen, wie Steinberg Cubase oder Cakewalk Sonar, erscheinen die Xmidi 1x1 In- und Out-Ports als:

- E-MU XMidi 1x1 Midi In
- E-MU XMidi 1x1 Midi Out

### Mac OS X

Bei den meisten Audio-Anwendungen sollten die Xmidi-Ports mit dem Namen des Geräts erscheinen, mit dem es im Audio MIDI Setup Utility verbunden wurde.

## Deinstallieren

Windows XP-Anwender sollten darauf achten, dass das Gerät vom Computer **getrennt** ist, bevor die Deinstallation gestartet wird.

## Technische Daten

- 1 MIDI In, 1 MIDI Out
- USB 1.1
- USB Bus-gepeist
- Ultra-schnelle MIDI-Ansprache
- Active-Sensing-Meldungen werden gefiltert
- MME-, DirectMusic- und CoreMIDI-Unterstützung
- Unterstützung mehrerer Geräte





## E-MU® Xmidi 1x1

プラグ&プレイ・バスパワー  
極めて速いMIDIレスポンス

この度はE-MU Xmidi 1x1 USBインターフェイスをご購入いただきまして誠にありがとうございます。Xmidi 1x1はお使いのコンピュータのUSBポートに接続することで、MIDI入出力端子を増設することができます。

### パッケージ内容

- E-MU Xmidi 1x1
- オーナーズマニュアル
- E-MU Software/Manual CD-ROM
  - Windows XPおよびx64用ドライバ
  - オーナーズマニュアル (PDF版)
  - リードミーファイル

### 必要なシステム環境

#### PC

- Microsoft® Windows® XP (SP2以上) またはWindows XP x64
- Intel® 600MHz以上のプロセッサ
- 128MB以上のシステムメモリー
- 使用可能なUSBポート x1
- CD-ROMまたはDVD-ROMドライブ

#### Mac

- Apple® Mac® OS X 10.3.9以上
- G4 450MHz以上のプロセッサ
- 128MB以上のシステムメモリー
- 使用可能なUSBポート x1
- CD-ROMまたはDVD-ROMドライブ (マニュアル参照)

### Xmidi 1x1の設定

Xmidi 1x1のUSBコネクタをコンピュータのUSBポートへ接続します。USBハブに接続する場合、USBバスパワー駆動ではなく、適切な電源を持つUSBハブをご使用下さい。

正しく接続されると、コンピュータが起動している状態では、Xmidi 1x1上のパワーLEDが点灯します。なお、Windowsでは、インストールCDにあるドライバをインストールする必要があります。

#### Windows XPドライバ

Windows XPでE-MU Xmidi 1x1インターフェイスを使用するには:

1. Xmidi 1x1をコンピュータのUSBポートに接続します。
2. "Software/Manual Installation"ラベルのCDをドライブに挿入します。
3. インストーラが自動的に起動しますので、画面の指示に従ってインストールを続行します。
4. "Windowsロゴテスト"の警告画面が表示された場合、**[続行]**をクリックして下さい。
5. 再起動を促されますので、指示に従ってコンピュータを再起動します。これで準備完了です。

#### Mac OS Xドライバ

Mac OS Xではドライバのインストールは必要ありません。単にUSBポートへXmidi 1x1を接続するだけです。

Xmidi 1x1は[Audio MIDI設定]ユーティリティ上に1系統のMIDI入力/出力を備えたMIDIデバイスとして表示されます。[Audio MIDI設定]上で他にご使用になるMIDI機器を接続して下さい。








## Xmidi 1x1を使用する

Xmidi 1x1は1系統のMIDI入力/出力端子を装備しています。



1. **MIDI入力端子 (青)**  
MIDI機器のMIDI出力端子に接続します。
2. **MIDI出力端子 (黒)**  
MIDI機器のMIDI入力端子に接続します。
3. **MIDIアクティビティLED**  
MIDI入出力端子にMIDIデータが流れた時にこれらのLEDが点灯します。
4. **パワーLED**  
Xmidi 1x1がUSB経由で電力を供給され、起動している状態で点灯します。
5. **USBコネクタ**  
コンピュータ上のUSBポートへ接続します。USBハブに接続する際は、適切な電源を持つUSBハブをご使用下さい。

## アプリケーション

Xmidi 1x1は、MIDIを扱うどのようなアプリケーションでも使用可能です。

### Windows XP

Steinberg Cubase、Cakewalk Sonarなどのアプリケーション上で、Xmidi 1x1の入出力端子は以下のように表示されます：

- ・ E-MU XMidi 1x1 Midi In
- ・ E-MU XMidi 1x1 Midi Out

### Mac OS X

殆どのオーディオアプリケーション上で、Xmidi 1x1のMIDI入出力端子は、[Audio MIDI設定]ユーティリティ上で接続した機器名として表示されます。

### アンインストール

Windows XPの場合、アンインストールを行う前に、Xmidi 1x1をコンピュータから取り外して下さい。

### 製品仕様

- ・ 1 MIDI入力、1 MIDI出力
- ・ USB 1.1
- ・ USBバスパワー
- ・ 極めて速いMIDIレスポンス
- ・ アクティブセンシングメッセージのフィルタリング
- ・ MME、DirectMusicおよびCoreMIDIのサポート
- ・ マルチデバイス対応





## E-MU® Xmidi 1x1

Plug-and-Play • Bus-powered • Resposta MIDI super rápida

Agradecemos por você ter comprado a interface MIDI E-MU Xmidi 1x1. O Xmidi 1x1 se conecta ao seu computador via USB e oferece duas portas de entrada MIDI e duas portas de saída MIDI.

### Conteúdo do Pacote

- E-MU Xmidi 1x1
- Manual do Proprietário
- CD-ROM E-MU Software/Manual com:
  - drivers de Windows XP e Windows x64
  - Manual do Proprietário em PDF
  - ReadMe

### Requisitos Computacionais

#### PC

- Microsoft® Windows® XP SP2 ou superior ou Windows XP x64
- Processador Intel® ou AMD® – 600MHz ou mais rápido
- 128MB de memória RAM
- 1 porta USB disponível
- Drive de CD-ROM ou de DVD-ROM

#### Mac

- Apple® Mac® OS X 10.3.9 ou superior
- Processador 450MHz G4 ou mais rápido
- 128MB de memória RAM
- 1 porta USB disponível
- Drive de CD-ROM ou de DVD-ROM (para o manual)

## Configurando o Xmidi 1x1

Conecte o Xmidi 1x1 ao seu computador usando o conector USB. Se você usa um hub, ele precisa ser ligado.

Feita a conexão de maneira apropriada, o LED indicador de funcionamento do midi 1x1 se acenderá quando seu computador estiver ligado e ativo. Usuários de Windows: Você deve instalar os drivers que estão no CD incluso.

### Drivers do Windows XP

Para instalar sua interface E-MU Xmidi 1x1 no Windows XP:

1. Conecte o Xmidi 1x1 ao seu computador usando o conector USB.
2. Insira o CD identificado por “Software/ Manual Installation.”
3. Quando a caixa “Welcome to E-MU Software Setup” de diálogo aparecer, as instruções que estão na tela para completar a instalação dos drivers.
4. Escolha **Continue Anyway** quando você encontrar a janela de aviso “Windows Logo Testing”.
5. Quando pedido, reinicie seu computador. Agora seu Xmidi 1x1 está pronto para ser usado.

### Drivers do Mac OS X

Você não precisa instalar um driver para o Mac OS X. Simplesmente conecte o Xmidi 1x1 ao seu computador usando o conector USB.


O Xmidi 1x1 vai aparecer como um dispositivo MIDI com uma porta de entrada e uma porta de saída em seu Audio MIDI Setup. Crie e conecte os dispositivos apropriados no utilitário de configuração Áudio MIDI.





## Usando o Xmidi 1x1

O Xmidi 1x1 tem dois pares de portas de entrada e saída.



- 1. Conectore MIDI In (azul)**  
Conecte nesses conectores DIN de 5 pinos a entrada e/ou a saída de um dispositivo MIDI.
- 2. Conectore MIDI Out (preto)**
- 3. LEDs de atividade MIDI**  
Esses LEDs se iluminam quando ocorre atividade na entrada ou saída correspondente.
- 4. LED de funcionamento**  
Esse LED se ilumina quando o Xmidi 1x1 está recebendo energia via USB.
- 5. Conector USB**  
Plugue o cabo (incluso) USB nesse conector e no seu computador.

## Aplicações

O Xmidi 1x1 trabalha com qualquer aplicação que utiliza/requer MIDI.

### Windows XP

Em softwares como o Steinberg Cubase o Cakewalk Sonar, as portas de entrada (In) e saída (Out) do Xmidi 1x1 aparecerão como:

- E-MU XMidi 1x1 Midi In
- E-MU XMidi 1x1 Midi Out

### Mac OS X

Na maioria das aplicações de áudio, as portas do Xmidi devem aparecer com o nome do dispositivo qualquer que você atribuiu a eles na utilitário de configuração Áudio MIDI.

## Desinstalando

Usuários de Windows XP devem ter certeza, antes de rodar o desinstalador, de que seu dispositivo está desplugado do computador

## Especificações

- 1 entrada MIDI / 1 saída MIDI
- USB 1.1
- USB bus-powered
- Ultra-fast MIDI response
- Mensagens filtradas Active-Sensing
- Suporta MME, DirectMusic, e CoreMIDI
- Suporta múltiplos dispositivos





## E-MU® Xmidi 1x1

Plug-and-Play • Alimentación por bus • Respuesta MIDI super rápida

Felicidades y gracias por la compra del interface MIDI USB E-MU Xmidi 1x1. El Xmidi 1x1 se conecta a su ordenador a través del puerto USB y le ofrece un puerto de entrada MIDI y un puerto de salida MIDI.

### Elementos incluidos en el embalaje

- El interface E-MU Xmidi 1x1
- Manual de instrucciones
- CD-ROM con software/manual E-MU que incluye:
  - Drivers Windows XP y x64
  - Manual de instrucciones en formato PDF
  - ReadMe

### Requisitos del sistema

#### PC

- Sistema operativo Microsoft® Windows® XP SP2 o posterior o Windows XP x64
- Procesador Intel® o AMD® – 600MHz o superior
- 128 MB de memoria RAM
- 1 puerto USB disponible
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

#### Mac

- Sistema operativo Apple® Mac® OS X 10.3.9 o posterior
- Procesador 450 MHz G4 o superior
- 128 MB de memoria RAM
- 1 puerto USB disponible
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM (para el manual)

## Configuración del Xmidi 1x1

Conecte el Xmidi 1x1 a su ordenador por medio del conector USB. Si utiliza un hub, deberá tener conexión a una fuente de alimentación.

Una vez que esté correctamente conectado, el piloto Power del Xmidi 1x1 se iluminará en cuanto su ordenador esté encendido y operativo. Usuarios de Windows DEBEN instalar los drivers que se incluyen dentro del CD que viene con esta unidad.

### Drivers Windows XP

Para instalar su interface E-MU Xmidi 1x1 en Windows XP:

1. Conecte el Xmidi 1x1 a su ordenador por medio del conector USB.
2. Introduzca el CD titulado “Software/Manual Installation.”
3. Cuando aparezca el recuadro de diálogo “Welcome to E-MU Software Setup” siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.
4. Elija **Continue Anyway** si aparezca la pantalla de advertencia “Windows Logo Testing”.
5. Cuando el equipo se lo indique, reinicie su ordenador. Su Xmidi 1x1 ya estará listo para funcionar.

### Drivers Mac OS X

No hace falta que instale ningún tipo de driver en el caso de un ordenador Mac OS X. Simplemente conecte el Xmidi 1x1 a su ordenador por medio del conector USB.


El Xmidi 1x1 aparecerá como un dispositivo MIDI con un puerto de entrada y un puerto de salida en su utilidad de configuración de audio MIDI. Cree y conecte los dispositivos adecuados en dicha utilidad.





## Uso del Xmidi 1x1

El Xmidi 1x1 tiene un puerto de entrada MIDI y un puerto de salida MIDI.



- 1. Conector MIDI In (azul)**  
Conecte la salida del dispositivo MIDI a esto conector DIN de 5 puntas.
- 2. Conector MIDI Out (negro)**  
Conecte la entrada del dispositivo MIDI a esto conector DIN de 5 puntas.
- 3. Pilotos de actividad MIDI**  
Estos LED se iluminan siempre que hay alguna actividad en la entrada o salida correspondiente.
- 4. Piloto Power**  
Este piloto se ilumina cuando el Xmidi 1x1 recibe corriente a través de su toma USB.
- 5. Conector USB**  
Conecte el conector USB a un puerto USB libre de su ordenador.

## Aplicaciones

El Xmidi 1x1 funciona con cualquier aplicación que requiera/utilice el sistema MIDI.

### Windows XP

En programas de software tales como el Steinberg Cubase o Cakewalk Sonar, los puertos de entrada y salida del Xmidi 1x1 aparecerán como:

- E-MU XMidi 1x1 Midi In
- E-MU XMidi 1x1 Midi Out

### Mac OS X

En la mayoría de los programas audio, los puertos del Xmidi deberían aparecer con el nombre del dispositivo que tenga conectado a ellos en la utilidad de configuración de audio MIDI.

## Desinstalación

Los usuarios de sistemas Windows XP deben asegurarse de que el dispositivo esté **desenchufado** de la conexión USB del ordenador antes de ejecutar el programa desinstalador.

## Especificaciones técnicas

- 1 entrada MIDI y 1 salida MIDI
- USB 1.1
- Alimentación a través de bus USB
- Respuesta MIDI súper rápida
- Filtrado de mensajes por detección activa
- Soporte para entornos MME, DirectMusic y CoreMIDI
- Admite múltiples dispositivos





The use of the WEEE symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchased the product.

Ce WEEE symbole indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager. En veillant à vous débarrasser correctement de ce produit, vous participerez activement à la protection de l'environnement. Pour de plus amples détails sur le recyclage de ce produit, consultez les autorités compétentes locales, votre centre de traitement des déchets ou votre revendeur.

Das WEEE-Symbol weist Sie darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Indem Sie eine korrekte Entsorgung des Produkts sicherstellen, tragen Sie zum Umweltschutz bei. Nähere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei der zuständigen Verwaltungsbehörde, der Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

O uso deste símbolo indica que este produto não pode ser tratado como lixo comum. Dispensando este produto corretamente ajudará a proteção do meio ambiente. Para maiores informações sobre reciclagem deste produto, entre em contato com as autoridades locais, ou seu fornecedor de serviços de lixo ou a loja onde você adquiriu o produto.

El uso del símbolo WEEE indica que este producto no debe ser tratado como basura ordinaria. Al asegurarse de que este producto sea eliminado correctamente estará ayudando a la protección del medio ambiente. Para más información acerca del reciclaje de este producto, contacte con la autoridad de reciclaje local, su servicio de recogida de basuras o con el comercio en el que haya adquirido este producto.

